



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Красногвардейского района**

Большеохтинский пр., д.3, Санкт-Петербург, 195027

Тел./факс 224-27-84

Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНДПР: 718-25-61

dd. 06 2018 № 4dd-d-14-14
На № _____ от _____

Директору ГБОУ СОШ №521 Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга
Г.Б. Дудниковой

пр. Маршала Блюхера, д. 44, корп.2,
Санкт – Петербург, 195067

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в зданиях ГБОУ СОШ № 521 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, подлежащих приемке к новому 2018 – 2019 учебному году, сообщает следующее.

Противопожарное состояние объекта защиты по адресу: 195067, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 44, корп.2, позволяет обеспечить необходимые требования пожарной безопасности с учетом выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На объекте защиты по адресу: 195067, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 63, литер А, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- на 1 этаже из помещения гардероба (пом. №52, согласно плану ПИБ от 19.11.03) ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (фактически составляет 0,68 м);
- часть первого этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 47,52,48, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;
- часть первого этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 38,37,3347,52,48, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;

- часть первого этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 10,11,6,4, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;

- часть первого этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 2,3,4,5, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;

- на 1 этаже из коридора без естественного проветривания при пожаре, длиной более 15 м не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции;

- на 1 этаже в коридоре ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м (фактически составляет 0,8 м);

- на 1 этаже ширина эвакуационных выходов в свету, ведущих наружу менее 1,2 м (фактически составляет 0,8-0,9 м);

- часть второго этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 102,106,110, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;

- часть второго этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 112,115,118, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;

- часть второго этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 112,115,118, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;

- часть второго этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 77,96,99, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;

- часть второго этажа (ранее помещения групповой ячейки детского сада) с помещениями учебных классов (в части расположения пом. № 94,88,90, согласно плану ПИБ от 19.11.03) не имеет второго эвакуационного выхода;

- заполнение дверных проемов в противопожарных преградах, отделяющих кладовые, устроенные в переходах между лестничными клетками, не имеют требуемого предела огнестойкости EI 30 (выполнены не противопожарными);

которые по состоянию на «22» июня 2018 г. не устранены.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу считает невозможным принять вышеуказанное здание к новому 2018 – 2019 учебному году.

Начальник отдела



О.В. Писяев